

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Non renseigné		Rue des Bourgades - Bassin versant du centre-ville	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
1

Photographie d'ensemble




Photographie du défaut



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
200 m ²

Localisation



Type de réponse	
Temps de réponse :	
Densité du panache :	

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	
<i>Existence du défaut non validée</i>	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
M MATTEOLI		D169 - bassin versant Ouest Village	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	< 25 % de toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
1



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
100 m ²



Type de réponse	
Temps de réponse :	
Densité du panache :	

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	
Résultat du test :	-
<i>Existence du défaut non validée</i>	



Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
M THERET PUIER		Hôtel des Sables d'Ogres - Bassin versant du Stade	Privé


Type d'anomalie	Description
Chemin de grille	En contre bas d'une surface imperméable

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
3



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
1000 m ²



Type de réponse
Temps de réponse :
Densité du panache :

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	
Résultat du test :	-
<i>Existence du défaut non validée</i>	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Reprise du branchement
--	------------------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)